


21. Sektor – Arankina ada (km 1,247-1,244.8)



21. Arankina ada – Postojeća situacija




21. Arankina ada – Postojeća situacija




Problemi za plovidbu:


- Nedovoljna širina plovnog puta



21. Arankina ada - Opcija 1: Pragovi



21. Arankina ada – Opcija 3: ševroni + prag



21. Arankina ada – Opcije 1 i 3

- Plovidba:
 - Povećan protok u plovnom putu;
 - Opcija 3: potrebno je i dodatno bagerovanje
- Životna sredina:
 - Minimalna erozija duž desne strane ostrva;
- Troškovi:
 - Pragovi bi bili oko 150 – 200 m široki i oko 3 – 4 m visoki;
- Optimizacija:
 - Visine pragova;
 - Lokacije građevina

21. Arankina ada

| Opcije | Efektivnost | Životna sredina | Troškovi |
|--------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Opcija 1 – pragovi | Efektivno | Minimalni negativni (+ pozitivni uticaj) | Ograničeni troškovi |
| Option 3 – two chevrons + sill | Ograničena efektivnost | Minimalni negativni (+ pozitivni uticaj) | Ograničeni troškovi |